



COMUNICADO

Comunicamos a la opinión pública que a horas 22:40 de fecha 11 de enero 2021, el gasoducto Carrasco-Cochabamba (GCC) en la zona del Sillar, progresiva Kp 142+165, ha sufrido una rotura producto del deslizamiento de un talud provocado aparentemente por las continuas lluvias que se vienen registrando en la zona. Este evento ha generado la restricción de la capacidad de transporte y suministro de Gas Natural a los mercados del Occidente del país, a los departamentos de Cochabamba, Oruro y La Paz.

Inmediatamente se produjo el evento, se activó el sistema de seguridad cerrando las válvulas automáticas de las progresivas Kp 110+008 y Kp 157+654.

Recibida la confirmación del evento, se movilizó a las cuadrillas de mantenimiento y se desplazó personal especializado con material y equipos necesarios para ejecutar los trabajos de reparación del gasoducto.

La restitución del servicio de transporte del GCC se realizará una vez se concluyan los trabajos de reparación.

Agradecemos por su comprensión ante estos imponderables

Santa Cruz, 12 enero 2021